



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Diferencias visuales

Polea de inversión 532 0475 10

Fabricantes: BMW
 Modelos: serie 1, X1, serie 3, X3, Z4, serie 5
 Motores: N40, N43, N45, N46, M43
 Nº de artículo: 532 0475 10

Consulte la asignación actual en los catálogos

Debido al desarrollo continuo de nuestros productos, se ha modificado la polea tensora con el número de artículo 532 0475 10.

Esta información de servicio muestra el aspecto visual de la versión anterior (figura 1) y de la versión nueva (figura 2).

Durante la fase de modificación, es posible que se suministre cualquiera de ellas indistintamente.

Ambas versiones se diferencian únicamente en el aspecto, cumplen con las especificaciones técnicas y pueden utilizarse sin limitaciones.



Figura 1: versión anterior



Figura 2: versión nueva

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
 Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
 Polígono Industrial Sur
 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
 Teléfono: +34 91 658 66 86
 Fax: +34 91 658 66 81
 www.schaeffler-aftermarket.es

Situación 12.2016 INA 0158 Salvo modificaciones técnicas
 Las referencias de OE se citan únicamente con fines comparativos
 © 2016 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG

