

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Indicación para el montaje del collarín hidráulico (CSC) 510 0090 10/510 0097 10/510 0098 10/510 0137 10

Fabricantes: Dacia, Nissan, Renault

Modelos:

Dacia: Duster, Logan, Logan Express, Logan Pick-Up, Logan MCV, Sandero

Nissan: Almera II, Micra III, Note, Qashqai, Tida

Renault: Clio II, Clio III, Clio Grandtour, Fluence, Kangoo, Kangoo Rapid, Laguna II, Megane II, Megane III, Modus, Scénic II, Grand Scénic II, Thalia, Twingo

Motores:

Dacia: 1.4, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V

Nissan: 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6

Renault: 1.2, 1.2 16V, 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 Turbo, 1.4, 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.6, 1.6 16V, 1.9 dCi, 2.0 16V

Nº de artículo: 510 0090 10
510 0097 10
510 0098 10
510 0137 10




Fig. 1: LuK CSC 510 0090 10
Conexión hidráulica 12,2 mm




Fig. 2: LuK CSC 510 0097 10
Conexión hidráulica 13,3 mm




Fig. 3: LuK CSC 510 0098 10
Conexión hidráulica 11,7 mm




Fig. 4: LuK CSC 510 0137 10
Conexión hidráulica 12,2 mm

En los modelos citados anteriormente se han montando diferentes versiones de collarín hidráulico. Se diferencian únicamente en el diámetro de la conexión hidráulica.

Por este motivo, es muy importante tener en cuenta durante la sustitución que coincida el diámetro de las conexiones hidráulicas de la pieza antigua y la nueva. El montaje de un collarín hidráulico con una conexión hidráulica incorrecta puede provocar fugas y fallos en el sistema.

Nota:

En algunos casos solo es posible realizar la asignación correcta del dispositivo central de desembrague con la comparación directa de la pieza antigua y la pieza nueva.



¡Deben observarse las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Situación 05.2011

LuK 0027

Salvo modificaciones técnicas

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Cualquier información relacionada con referencias de piezas del fabricante del vehículo se ha utilizado con fines exclusivamente comparativos.

Para más información:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

